
Optimierung von Anlagentechnik





Typische Sanierungsempfehlungen für RLT-Anlagen



Quelle: Studie ILK Schiller Ingenieure



Münchner Rück Münchner Tor 1 D-80805 München

Projektbeschreibung:

Modernes Bürogebäude von 2003

■ Höhe 85m

Stockwerke 20

■ Volumen: 180.000 m³

Bruttogeschossfläche: 53.000 m²

Leistungen:

Energetische Optimierung des Lüftungssystems

Verwendete Technik:

- Volumenstrommessungen Hauptanlagen
- Temperaturmessungen
- Überprüfung Volumenstromregler
- Druckmessungen
- Leistungsmessung Strom





1. Maßnahme des Kunden

Reduzierung des Gesamtvolumenstroms durch Neueinstellung (50%) der Zu- und Abluft Frequenzumformer

Ergebnis der 1. Maßnahme

Zu Beginn der Maßnahme waren schon mehrere Etagen lufttechnisch unterversorgt, nach der weiteren Reduzierung des Gesamtvolumenstroms waren noch mehr Etagen unterversorgt (weiteres Personal klagte über "schlechte" Luft)




- Überprüfung Volumenstromregler
- Reparatur der 20% defekten Volumenstromregler
- Neuparametrierung der VR auf reduzierte Volumenströme
- Umrüstung der Ventilatoren auf Flachriemen, dadurch Wegfall der zweiten Filterstufe
- 5. Druckoptimierte Einstellung der neuen Ventilatordrücke


	Ost		West	
Etage	Zuluft	Abluft	Zuluft	Abluft
20	Regler			
19			Antrieb	
18			Antrieb	
17				
16			Regler	
15			Antrieb	
14	Antrieb	Regler	Regler	Regler
13				Antrieb
12				
11				
10				
9			Antrieb	
8				
7			Antrieb	
6			Antrieb	Antrieb
5				
4			Regler	Regler
3				
2	Antrieb			
1				Regler













Ergebnis:

- Alle Etagen werden das erste Mal nach der Optimierung ausreichend mit Luft versorgt
- Jährliche Stromkosteneinsparung gemessen (vorher/nachher) ca. 20.000 Euro
- Investitionssumme ca. 19.000 Euro
- Amortisationszeit unter ein Jahr



Komponentenoptimierung oder/und Systemoptimierung in der RLT-Technik

Nutzung

Raum - Luftdurchlass


Verteilung

Luftkanäle Klappen Volumenstromregler

RLT – Zentralgerät
Ventilator mit Antrieb
Heiz- Kühl- Register
Wärmerückgewinnung
Filter



Typische Sanierungsempfehlungen für Kälteanlagen



Quelle: Studie ILK Schiller Ingenieure



Bürogebäude

D-80335 München

Projektbeschreibung:

Modernes Bürogebäude mit Atrium.

■ Bruttorauminhalt: 107.000 m³

■ Bruttogeschossfläche: 35.000 m²

Leistungen:

Optimierung Kälteanlage

Verwendete Technik:

- Temperaturmessungen
- Ultraschallmessungen
- Messcomputer für Strangregulierventile



1. Maßnahme des Kunden

Austausch der alten Kälteanlagen gegen neue Kälteerzeugungstechnik und Hauptverteilung, da die versorgten Bereiche nicht ausreichend kalt wurden

Ergebnis der 1. Maßnahme


- D
 - Die unterversorgten Bereiche werden immer noch nicht ausreichende gekühlt
 - Die neue Kältemaschine droht wegen dem häufigen Ein- und Aus-Schalten defekt zu gehen (Kälteanlagenbauer lehnt Garantie ab)

Die Kälteanlage:

- Erzeugung
- Verteilung (Rohre, Pumpen, Ventile, ...)
- Verbraucher (z.B. RLT-Anlage, Kühldecken,...)



Leistungsmessung Kälteerzeugung 25.07.06/26.07.06



Durchgeführte Maßnahmen:

- Bestandsaufnahme des hydraulischen Kälteverteilnetzes
- 2. Nachrüstung von Regulierventilen
- 3. Hydraulischer Abgleich des Kältesystems



Ergebnis:

- Alle versorgten Räume werden nun ausreichend gekühlt.
- Die Kälteanlage läuft nun an warmen Tagen
 3 Tage ohne An/Aus Schalten durch.
- Die Kälteanlage taktet nicht mehr.
- Der Kälteanlagenbauer akzeptiert sein Garantieversprechen




Komponentenoptimierung oder/und Systemoptimierung in der Kälte-Technik




Beispiel: Einfluss von Gebäudeautomatisation auf die Energieeffizienz


Erzeuger Wärme Kälte Strom Luftverteilnetz Heizungsverteilnetz Kälteverteilnetz Heizkörper ULKG-Gerät




DIN EN 15232 - Einfluss von Gebäudeautomatisation auf die Energieeffizienz



Grundaussage zur Energieeffizienz von Anlagen in der TGA



Gründe für nicht funktionierende TGA-Anlagentechnik



Danke für Ihre Aufmerksamkeit



Noch Fragen?

Dipl.-Ing. (FH)Detlef Malinowsky

Otto-Hahn-Strasse 34 85521 Riemerling bei München

Tel. 089/63 879 13 - 0 Fax. 089/63 879 13 - 29

<u>detlef.malinowsky@ibdm.de</u> www.ibdm.de

