





Erfahrungen mit Drohnen - Kosten und Nutzen

José Carlos Vicente Plaza
BIM Manager und Geschäftsführer der CAVICON GmbH



















Quelle: Sebastian Pocięcha, 2018, unsplash.com









Hauptgebäude


- ca. 2100 m² Grundfläche
- Gebäudehülle Zustand
Einschätzung: 3
- Innen Zustand: 3

Mittelgebäude

- ca. 370 m² Grundfläche
- Gebäudehülle Zustand
Einschätzung: 1
- Innen Zustand: 1

Nebengebäude

- ca. 590 m² Grundfläche
- Gebäudehülle Zustand
Einschätzung: 2/3 5, 1/3 1
- Innen Zustand: 2/3 5, 1/3 1





**Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit**

José Carlos Vicente Plaza



Bestandsaufnahme
Konstruktion
Koordination
CAD/BIM

Heiglhofstraße 30
81377 München
Fon: +49 89 72 44 18 87
Mobil: +49 (0) 157 73 74 03 76
Mail: info@cavicon.de

LUEVIC

Andy Lüdemann & Carlos Vicente GbR
Digitales Informationsmanagement

Kistlerhofstr. 170
81379 München

info@dic4u.de
089 543 129 12
0157 555 507 59