




TECHNISCHE ALTERNATIVE



Technische Alternative



Amaliendorf

www.ta.co.at





Regelungen



Sensoren



Hydraulik





Problemstellung:


Viele Keller- und Nebenräume werden falsch belüftet.

Folge:

Kondensat – und Schimmelbildung

Lösungsansatz:

Gezielte Einbringung von trockenerer Luft sowie Sicherung einer Mindestlüftung





UVR61-GT

Regelung zur Raumlufttrocknung



2 x Raum- und Feuchtesensor RFS-DL

- Temperatur
- Relative Feuchte
- Taupunkt
- Absolute Feuchte



Standardprodukt UVR61-3



Planungsgrundsätze

- Blasrichtung von Außen nach Innen
- Oft ist ein Zuluftventilator allein ausreichend
- Der belüftete Raum muss möglichst dicht sein. Fehlzirkulation vermeiden!
- Intervallbetrieb des Ventilators ist meist ausreichend
- Mindestraumtemperaturüberwachung möglich und sinnvoll
- Täglichen Mindestluftwechsel sicherstellen (Hygienelüftung!)



Kundenvorteile

- Verbesserte Luftqualität durch regelmäßigen Luftaustausch
- Reduzierte Luftfeuchtigkeit ohne hohen Energieeinsatz
- Geringe Anschaffungskosten (Regelung inkl. Sensoren kostet ca. € 250,- inkl. MWST).



TECHNISCHE ALTERNATIVE



Danke für die Aufmerksamkeit!

Entwicklung, Produktion & Vertrieb

Langstraße 124

A-3872 Amaliendorf

Tel.: +43(0)2862 53635

Fax: +43(0)2862 53635 7

E-Mail: mail@ta.co.at

technik@ta.co.at

Außendienst: Toni Helm

Tel: +43 (0)664 150 3800

Toni.helm@ta.co.at

...und die Sache ist geregelt!

www.ta.co.at