



22.11.2011

### Korrosion in modernen Heizkesseln/Heizanlagen

- Neue Anforderungen an das Medium Heizungswasser
- Schadensbilder und Schaden-Vermeidung

#### Schadensbilder

Ein Kurzvortrag von Gerhard Schmid im Fachforum Heizungswasser Dauer ca. 10 min

**EURA - Ingenieure - Schmid** 

Schwarzenbacher Straße 28 81549 München

www.eura-ing-schmid.de

eura@eura-ing-schmid.de

Tel.: 089/6894156



#### Verwirrende Fachbegriffe zum Thema Heizungswasser

Große Verwirrung bei den Anforderungen und der Umsetzung

Vollentsalzung Bicarbonatspaltung Leitfähigkeit Verschlammune Korrosion Salerstoff Enthärtung VD12035 Salzarme Fahrweise Garantieverlust Salzhaltige Fahrweise Inhibitoren Verkalkung Trinkwasserverordnung



#### Ziel des Fachforums: Entwirrung der Fachbegriffe zum Thema Heizungswasser

Ziel: Hilfe bei der Umsetzung der Anforderungen an das Heizungswasser

Vollentsalzung Verschlammung Garantieverlust

VDI 2035 Leitfähigkeit Salzhaltige Fahrweise

Sauerstoff Korrosion Salzarme Fahrweise

Inhibitoren Enthärtung

PH - Wert Verkalkung

Bicarbonatspaltung

#### Trinkwasserverordnung











### Schadensbilder Kesselstein und Korrosion



Bilder: Wasserakademie Jena



# Schadensbilder Alukessel nach knapp 2 Jahren Totalausfall Kesselglied





# Schadensbilder an einem Edelstahlkessel Alter 10 Jahre


Totalausfall; Nur durch Notreparatur am laufen zu halten








## Verschlammung Heizung









## Schlussbemerkungen

- Forderung: Einfache Möglichkeiten der Wasserbehandlung für Alu und Edelstahlkessel
- Forderung: Einfache Überwachungsmöglichkeiten auch ohne Fachpersonal
- Preisgünstige Behandlungsmethode

Danke für ihr Interesse und Viele interessante weitere Vorträge im Verlauf des Fachforums Gerhard Schmid EURA – Ingenieure - Schmid